

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 봉남초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동1	1977	교사	710.40㎡	1 / 0
2	교사동2	1984	교사	918.05㎡	2 / 0
3	다목적교실동	1997	실습실/특별교실	292.80㎡	1 / 0
4	숙직실동	1983	숙직실	27.00㎡	1 / 0
5	사택동	1988	사택	49.00㎡	1 / 0
6	창고동1	1981	창고/차고	41.00㎡	1 / 0
7	창고동2	1996	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
8	학장실동 1	1983	학장실	18.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동1	미확보	미적용		미실시
2	교사동2	미확보	미적용		미실시
3	다목적교실동	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

봉남초등학교장

