

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 정읍북초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관/초롱관	1984	교사	2,518.00㎡	2 / 0
2	후관/나래관	1984	교사	1,085.95㎡	2 / 0
3	신관/한빛관	2000	교사	3,315.15㎡	4 / 1
4	창고	1996	창고/차고	40.50㎡	1 / 0
5	창고	1988	창고/차고	36.00㎡	1 / 0
6	강당/급식실	2006	강당/체육관	1,195.64㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관/초롱관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	후관/나래관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	신관/한빛관	미확보	미적용	미평가	미실시
4	강당/급식실	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

정읍북초등학교장

