

(붙임4)

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제10호서식]

건축물석면조사 결과 보고서

접수번호		접수일자	
신고인	성명 창북초등학교	생년월일	
	주소 전북 부안군 계화면 창북중앙길 115 (전화번호: 063-582-1560)		
건축물	구분 []다중이용시설 []공공건축물 [○]학교 []기타		
	위치(주소) 전북 부안군 계화면 창북중앙길 115 (전화번호: 063-582-1560)		
	건물명 창북초등학교	건축물수 10동	
	구조 철근콘크리트조	용도/연면적(㎡) 교육연구시설/3,307.8	
조사기관	기관명 알파석면연구소	대표자 정정미	사업자등록번호 317-81-35051
	주소 전북 전주시 덕진구 들사평서로 12(덕진동1가)		
조사일시	2014년 12월 01일		
조사결과	석면건축물 해당여부	[○]해당 ([]분무재·내화피복재 사용 []위해성 평가결과) []해당없음	
	건축자재 종류	면적(㎡)	부피(㎡)
	분무재(뿜칠재)		
	내화피복재		
	천장재	1,171.51	
	지붕재	3.00	
	벽재(벽체의 마감재)	434.16	
	바닥재		
	보온재		
	단열재		
	칸막이	6.00	
	배관재(개스킷, 패킹, 실링 등)		
	기타(칸 부족시 별첨)		
	합계	1,614.67	
「석면안전관리법」 제22조제1항, 같은 법 시행규칙 제21조제1항에 따라 건축물석면 조사 결과를 제출합니다.			
신청인 전라북도부안교육지원청교육장		2014년 12월 일 창북초등학교장 (서명 또는 인) 귀하	
첨부서류	1. 석면조사 결과서		수수료
	2. 건축물석면지도(「석면안전관리법」 제22조에 따른석면건축물의 경우에만 제출합니다)		없음