

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 칠보고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1970	교사	1,560.10㎡	2 / 0
2	교사	1977	교사	627.00㎡	2 / 0
3	전기실습실	1975	실습실/특별교실	1,371.00㎡	2 / 0
4	급식소	1970	실습실/특별교실	241.00㎡	1 / 0
5	관사	1990	사택	37.00㎡	1 / 0
6	휴게소	1977	기타	60.00㎡	1 / 0
7	창고	1976	창고/차고	22.00㎡	1 / 0
8	창고(주차장)	2009	창고/차고	119.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	교사	미확보	미적용	미평가	미실시
3	전기실습실	미확보	미적용	미평가	미실시
4	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

칠보고등학교장

