

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 치문초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동1	1978	교사	1,380.00㎡	2 / 0
2	교사동2	1984	교사	259.00㎡	1 / 0
3	숙직실동	1978	숙직실	33.00㎡	1 / 0
4	창고동	1982	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
5	변소동	1978	화장실	33.00㎡	1 / 0
6	다목적실	2016	실습실/특별교실	335.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동1	미확보	미적용	미평가	미실시
2	교사동2	미확보	미적용	미평가	미실시
3	다목적실	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-15
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

치문초등학교장