

학교시설 내진보강 현황



○ 학교/기관명 : 청운초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1967	교사	330.00㎡	1 / 0
2	후관동	1986	교사	602.51㎡	1 / 0
3	숙직실	1981	숙직실	40.66㎡	1 / 0
4	화장실	1991	화장실	18.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용		미실시
2	후관동	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

청운초등학교장