

학교시설 내진보강 현황

○학교/기관명: 청웅초등학교

○건물내역

| 번호 | 건물명칭 | 건축년도 | 건물용도 | 연면적 | 층수(지상/지하) |
|----|-----------------|------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 본관 | 1971 | 교사 | 2,100.08㎡ | 2 / 0 |
| 2 | 숙직실 | 1973 | 숙직실 | 42.00㎡ | 1 / 0 |
| 3 | 창고 | 1983 | 창고/차고 | 27.00㎡ | 1 / 0 |
| 4 | 사택 | 1975 | 사택 | 40.00㎡ | 1 / 0 |
| 5 | 다목적실 | 1994 | 강당/체육관 | 280.00㎡ | 1 / 0 |
| 6 | 창고 | 1989 | 창고/차고 | 72.00㎡ | 1 / 0 |
| 7 | 창고 | 2002 | 창고/차고 | 34.00㎡ | 1 / 0 |
| 8 | 청웅초등학교병설유치원 유치원 | 1970 | 교사 | 422.00㎡ | 2 / 0 |

○내진성능

| 번호 | 건물명칭 | 성능확보여부 | 확보방법 | | |
|----|-----------------|--------|------|------|------|
| | | | 내진설계 | 성능평가 | 내진보강 |
| 1 | 본관 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 2 | 다목적실 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 3 | 청웅초등학교병설유치원 유치원 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |

○기준일자

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 조사일자 | 2017-12-11 | 출력일자 | 2018-10-04 |
|------|------------|------|------------|

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

청웅초등학교장

