

석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 8. 2.	학교명	청운초등학교	전화번호	063-643-8033
시간	10:00 ~ 11:00	소재지	전라북도 임실군 청운면 청운로 188	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
본관동	본관동						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	본관동 - 01	2-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X	이성영	
"	"	서고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X		
"	"	도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X		
"	"	보육실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X		
"	"	전산실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X		
"	"	3-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X		
"	"	4-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X		
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X		
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) YVCA 직급: 시민단체 성명: 김동로 (서명) 김동로
 (소속) 외부전문가 직급: 건축사 성명: 최민성 (서명) 최민성
 (소속) 청운초등학교 직급: 학부모 성명: 유해자 (서명) 유해자
 조사자 (소속) YVCA 직급: YVCA 성명: 박미미 (서명) 박미미
 (소속) 청운초등학교 직급: 행정실장 성명: 이영환 (서명) 이영환
 (소속) 임실교육지원청 직급: 시설장 성명: 김승국 (서명) 김승국
 (소속) 직급: 성명: (서명)