

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 청웅중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1972	교사	1,561.00㎡	2 / 0
2	후관	1986	교사	169.00㎡	1 / 0
3	숙직실	1980	기타	36.00㎡	1 / 0
4	창고	1990	창고/차고	48.00㎡	1 / 0
5	창고	1994	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
6	샤워장	1990	샤워실	20.00㎡	1 / 0
7	다목적실	1995	강당/체육관	280.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	후관	미확보	미적용		미실시
3	다목적실	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

청웅중학교장