

# 석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8 . 6 .	학교명	전주중복초	전화번호	063. 215. 6211
시간	15 : 30 ~ :	소재지	전주시 여객주 정황당로 221	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	복합	후관					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관	01	드림실(3층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3층 계단실(2)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3층 계단실(4)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		숙련 창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		농산물 창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층 화장실/ 샤워실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	02	3층 계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		반려동물영양	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		5-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		5-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		댄스	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		댄스 준비실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		피아노	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) (사)한서대학교	직급: 대표(장리)	성명: 이 호준	(서명)
	(소속) 한국환경공단	직급: 과장	성명: 조운성	(서명) 26
	(소속) 시민단체	직급: YWCA	성명: 조 비숙	(서명)
	(소속) 전북중복초	직급: 학부교	성명: 김미자	(서명)
	(소속) "	직급: "	성명: 유혜리	(서명)
	(소속) "	직급: "	성명: 구명희	(서명)