

3. 석면건축물 관리대장 (1차)

대상시설: 전주미산초등학교 / 조사기간 : 2024.05.28.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	사용 인원 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 1일 평균 사용 시간 (점수)			
본관1층															
천장/ 텍스타일	행정실	2	2	1	1	1	0	1	1	1	2	2	14	중간	유지보수
천장/ 텍스타일	보건실	2	2	1	1	1	0	1	1	1	2	2	14	중간	유지보수
천장/ 텍스타일	유치원	2	2	1	1	1	0	2	2	2	2	2	17	중간	유지보수
천장/ 텍스타일	정보센터 (U러닝실)	2	2	1	1	1	0	1	1	2	2	1	14	중간	유지보수
천장/ 텍스타일	복도	2	2	1	0	1	2	1	1	2	2	1	15	중간	유지보수
벽체/ 바라이트	서버실	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	10	낮음	유지보수
벽체/ 바라이트	교장실	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	10	낮음	유지보수
칸막이/ 바라이트	여자 화장실	2	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	12	중간	유지보수
칸막이/ 바라이트	남자 화장실	2	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	12	중간	유지보수

3. 석면건축물 관리대장 (2차)

대상시설: 전주미산초등학교 / 조사기간 : 2024.06.28.

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	사용 인원 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 1일 평균 사용 시간 (점수)			
본관1층															
천장/ 텍스타일	행정실	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	2	10	낮음	유지보수
천장/ 텍스타일	보건실	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	2	10	낮음	유지보수
천장/ 텍스타일	유치원	0	0	1	1	1	0	2	2	2	2	2	13	중간	유지보수
천장/ 텍스타일	정보센터 (U러닝실)	0	0	1	1	1	0	1	1	2	2	1	10	낮음	유지보수
천장/ 텍스타일	복도	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	1	9	낮음	유지보수
벽체/ 빔라이트	서버실	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	6	낮음	유지보수
벽체/ 빔라이트	교장실	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	6	낮음	유지보수
칸막이/ 빔라이트	여자 화장실	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	8	낮음	유지보수
칸막이/ 빔라이트	남자 화장실	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	8	낮음	유지보수