

석면건축물 관리대장

결	계	행정실장
재	11월 27일	전결

1. 건축물 현황														
건축물 주소지														
전주시 덕진구 천마산로 16														
건축 허가일(신고일)														
준공일														
전주시 덕진구 천마산로 111														
건축물 소유자의 성명														
전라북도교육감														
건축물 소유자의 주소														
전주시 완산구 홍산로 111														
석면건축물안전관리인 성명														
박찬경														
석면건축물안전관리인 주소														
전주시 덕진구 천마산로 16														
2. 석면건축자재 관리 내용														
점검일 2018년 6월 15일														
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가			인체 노출 가능성 평가		위해성 등급	조치 내용
		비산성 먼진 (점수)	상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 행위 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 가족자수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)		
텍스	1층 복도, 연결통로, 홀,	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	5	
	2층 복도													
	3층 복도													
	4층 복도													
	5층 복도													
계단실(1~4) 천장														
텍스	1층 배움실	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	1	5	
텍스	교무실, 교장실, 행정실, 자료실 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	2	5	

[illegible]

건축 소재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 등급	조치 내용	
		비산성 (점수)	손상 정해 (점수)	측면 확산 (점수)	진동 (점수)	기록 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 행위 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 가주자수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
범라 이트	1층 배움실 벽	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	7	5	
범라 이트	1층 교무실 벽	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	8	5	
텍스	1층 식당 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	8	5	
텍스	1층 전실 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	8	5	
텍스	1층 식품창고 천장	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	8	5	
3. 비고(특이사항 기재)															

子卯乾	戊子年	戊
辰戌		辰
辰辰辰辰	戊	辰

1. 건축물 현황

기독교 례론

[illegible]

2. 서면건축자재 관리 내용

2018년 12월 10일 금요일

건축 자재	위치	물리적 평가			잔재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가			인체 노출 가능성 평가			위 해 원인 구분 수	위험성 등급	조치 내용
		바닥 면적 (점수)	천장 상태 (점수)	벽면 상태 (점수)	지붕 구조 (점수)	기둥 기류 (점수)	누수 (점수)	유기 물 누출 (점수)	유기 물 누출 (점수)	유기 물 누출 (점수)	유기 물 누출 (점수)	유기 물 누출 (점수)	유기 물 누출 (점수)			
텍스 1층 배문실	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	1	8	낮음		
바라이트 1층 배문실 벽	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	2	1	7	낮음		
텍스 1층 교무실	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	9	낮음		
텍스 1층 서고	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	낮음		
텍스 1층 교장실	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	9	낮음		
텍스 1층 국적실	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	9	낮음		
텍스 1층 현관	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	2	2	9	낮음		
텍스 1층 행정실	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	9	낮음		
텍스 1층 과학실	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	10	낮음		
텍스 1층 보건실	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	9	낮음		
텍스 1층 복도1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	7	낮음		
텍스 1층 방과후교디실	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	2	1	9	낮음		
텍스 1층 도서국록/미숙실	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2	10	낮음		
텍스 1층 다목적실	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	2	2	9	낮음		
텍스 1층 복도2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	7	낮음		
텍스 1층 우유창고	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	5	낮음		

3. 비(非)이(以)하(下)기(起)재(在)

[illegible]