

# 석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 01. 02.	학교명	전주송북초등학교	전화번호	063-251-5809
시간	08:30~10:30	소재지	전주시 덕진구 송천동	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관	01	배움터지킴이실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	문서고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	1층복도및 현관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	숙식실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	과학준비실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	1-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	1-2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	1-3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	2층복도및 현관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	1, 2 자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	1-4반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	1-5반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	2-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 전주송북초등학교	직급: 교장	성명: 김진우	(서명) 김진우
	(소속) 전주시환경공단	직급:	성명: 이대수	(서명) 이대수
	(소속) 전주송북초등학교	직급: 학년부장	성명: 박민준	(서명) 박민준
	(소속) 전주시시무소 디자인	직급: 감리	성명: 이희영	(서명) 이희영
	(소속) 전주송북초등학교	직급: 교사	성명: 이진영	(서명) 이진영
	(소속) YWCA	직급: 시민	성명: 이진숙	(서명) 이진숙
	(소속) 전주송북초등학교	직급: 학년부장	성명: 이진숙	(서명) 이진숙

# 석면 잔재물 조사표







조사일	2019. 01. 07.	학교명	전주송북초등학교	전화번호	063-251-5809
시간	13:00~ 14:20	소재지	전주시 덕진구 송천동	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관	01	다목적실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	독서논술/마술	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	방과후코디실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	동관1층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	동관2층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	주간암산/스피치	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	한문/바둑	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	영어/중국어	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	컴퓨터A	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	미술/종이공예	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 전주송북초등학교	직급: 교	성명: 송진	(서명) 
	(소속) "	직급: 학	성명: 송진	(서명) 
	(소속) 감리자	직급: 감	성명: 김리자	(서명) 
	(소속) 전주송북초등학교	직급: 학	성명: 송진	(서명) 
	(소속) 전주송북초등학교	직급: "	성명: 송진	(서명) 
	(소속) Ywca	직급: 시	성명: 송진	(서명) 
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)

# 석면 잔재물 조사표



조사일	2019. 01. 11.	학교명	전주송북초등학교	전화번호	063-251-5809
시간	08:30~ 10:00	소재지	전주시 덕진구 송천동	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관						

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관	01	동관3층복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	돌봄교실1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	돌봄교실2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	돌봄교실3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	마이올린/우쿠렐레	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	3자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	동관4층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	로봇과학/항공과학	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	신체활동실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	동관5층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	학습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	로봇동아리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	5자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 전주송북초등학교	직급: 교	성명: 송 기 용	(서명) 
	(소속) 한국 환경공단	직급:	성명: 이 은 성	(서명) 
	(소속) 전주송북초등학교	직급: 학부 장	성명: 이 도	(서명) 
	(소속) 전주송북초등학교	직급: /	성명: 이 영	(서명) 
	(소속) YWCA	직급: A인 리	성명: 이 은 석	(서명) 
	(소속) 전주송북초등학교	직급: 학부	성명: 이 승 기	(서명) 
	(소속) 전주사사마선 디엔	직급: 가	성명: 이 한 름	(서명) 
	(소속) 전주송북초등학교	직급: 학부	성명: 이 선	(서명) 