

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 2.	학교명	전주송북초등학교	전화번호	063-251-5809
시간	09:00~//:00	소재지	전주시 덕진구 송천동	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관	강당및식생활관					

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관	01	회의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당및식생활관	02	식생활관식당	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당및식생활관	02	식생활관전실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당및식생활관	02	식생활관식품창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 시민단체 (YWCA)	직급:	성명: 조	(서명) 조
	(소속) 학부	직급:	성명: 김	(서명) 김
	(소속) 학부	직급:	성명: 박	(서명) 박
	(소속) 학부	직급:	성명: 김	(서명) 김
	(소속) 감리사	직급:	성명: 유	(서명) 유
	(소속) 전주교육지원청	직급: 6급	성명: 장	(서명) 장
	(소속) 학부	직급:	성명: 장	(서명) 장
	(소속) 전주송북초	직급: 1급	성명: 박	(서명) 박
	(소속) 전주송북초	직급:	성명: 송	(서명) 송
	(소속) 학부	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 8.	학교명	전주송북초등학교	전화번호	063-251-5809
시간	09:00~10:20	소재지	전주시 덕진구 송천동	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관	강당및직생활 관					

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관	01	5-5반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	5-4반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	6영어실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	6-5반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	예체능실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	6-4반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	6-3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	6-2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	6-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	동아리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	6차료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	5층복도및계단	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 시민단체 (YWCA)	직급:	성명: 조 숙	(서명) 조 숙
	(소속) 학부모	직급:	성명: 김 사 하	(서명) 김 사 하
	(소속) 학부모	직급:	성명: 박 다	(서명) 박 다
	(소속) 학부모	직급:	성명: 김 사	(서명) 김 사
	(소속) 감리자	직급:	성명: 유 일	(서명) 유 일
	(소속) 학부모	직급:	성명: 조 일	(서명) 조 일
	(소속) 전주교육지원청	직급: 5급	성명: 장	(서명) 장
	(소속) 전주교육지원청	직급: 1급	성명: 박 ' m	(서명) 박 ' m
	(소속)	직급:	성명:	(서명)

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 11.	학교명	전주송북초등학교	전화번호	063-251-5809
시간	08:00~10:00	소재지	전주시 덕진구 송천동	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관	강당및식생활관					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관	01	4자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	5-3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	5-2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	5-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			제외
본관	01	4-5반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	4-4반	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			제외
본관	01	4-3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	4-2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	4-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	5영어실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	4층복도및계단	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 시민단체 (YWCA)	직급:	성명: 조 수	(서명) :	수
	(소속) 관공청	직급: 외부전문가	성명: 김 성	(서명) :	성
	(소속) 학부	직급:	성명: 김	(서명) :	김
	(소속) 전북세무서	직급: 감사	성명: 유 안	(서명) :	안
	(소속) 학부	직급:	성명: 7	(서명) :	7
	(소속) 전북세무서	직급: 과장	성명: 이	(서명) :	이
	(소속) 학부	직급: 과장	성명: 박	(서명) :	박
	(소속)	직급:	성명:	(서명)	
	(소속)	직급:	성명:	(서명)	
	(소속)	직급:	성명:	(서명)	
	(소속)	직급:	성명:	(서명)	

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 12.	학교명	전주송북초등학교	전화번호	063-251-5809
시간	08:30~09:30	소재지	전주시 덕진구 송천동	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상
					<input type="checkbox"/> 800m2 미만

□ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관	강당및식생활관					

□ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

[illegible]

조사자	(소속) <u>한부모</u>	직급:	성명: <u>이성아</u>	(서명) <u>이성아</u>
	(소속) <u>시민단체(YWCA)</u>	직급:	성명: <u>김지영</u>	(서명) <u>김지영</u>
	(소속) <u>한빛문</u>	직급:	성명: <u>김민서</u>	(서명) <u>김민서</u>
	(소속) <u>전북새마을회 리민</u>	직급: <u>관리자</u>	성명: <u>최희진</u>	(서명) <u>최희진</u>
	(소속) <u>한부모리</u>	직급: <u>회장</u>	성명: <u>고지영</u>	(서명) <u>고지영</u>
	(소속) <u>한빛문</u>	직급: <u>한빛문</u>	성명: <u>이정민</u>	(서명) <u>이정민</u>
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)

석면 잔재물 조사표










조사일	2018. 8. 14.	학교명	전주송북초등학교	전화번호	063-251-5809
시간	16:00~17:00	소재지	전주시 덕진구 송천동	폐제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관	강당및식생활관					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관	01	2-4반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	2-3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	2-2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	3-5반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	3-4반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	3-3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	3-2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	3-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	3,4영어	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
본관	01	컴퓨터B	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관	01	3층복도및계단	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 학부모리	직급: 회장	성명: 이	(서명) 
	(소속) 한국환경공단	직급: 외부전문가	성명: 채	(서명) 
	(소속) 동백모리	직급:	성명: 천	(서명) 
	(소속) 학부모리	직급:	성명: 선	(서명) 
	(소속) /	직급:	성명: 손	(서명) 
	(소속) 서원대학교(YWCA)	직급:	성명: 김	(서명) 
	(소속) 전주시시립도서관	직급: 감리자	성명: 우	(서명) 
	(소속) 전주송북초	직급: 교장	성명: 황	(서명) 
	(소속) 송북초	직급: 교감	성명: 권	(서명) 
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 16.	학교명	전주송북초등학교	전화번호	063-251-5809
시간	10:00~10:40	소재지	전주시 덕진구 송천동	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관	강당및식생활관					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
본관	01	3,4영어	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 한부호리	직급:	성명:	(서명)
	(소속) 한부호	직급:	성명:	(서명)
	(소속) 시민단체(YWCA)	직급:	성명:	(서명)
	(소속) 한부호	직급:	성명:	(서명)
	(소속) 한부호리	직급: 회장	성명:	(서명)
	(소속) 송북초	직급: 교장	성명:	(서명)
	(소속) 전주시교육청	직급: 강리자	성명:	(서명)
	(소속) 전주교육지원청	직급: 6급	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)