

2022년 겨울철 석면해체제거 석면모니터단 참석자 명부

■ 일 시: 2022. 2. 3.(목) 14:00

■ 점 검 명: 잔재물점검

■ 학 교 명: 대아초

순	성 명	소 속	직위(직급)	서 명	비고
1	홍재성	대아초등학교	교장	홍재성	
2	박유미	대아초등학교	학부모	박유미	
3	홍정희	대아초등학교	학부모	홍정희	
4	손보애	대아초등학교	운영지원	손보애	
5	전영배	대보건축사	감리	전영배	
6	김현준	유)동력개발	석면(대표)	김현준	
7	김재영	"	(이사)	김재영	
8	소태호	외부전문가	건축사	소태호	
9	기일수	기원환경	인사팀장	기일수	
10					

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 2. 3.	학교명	대아초	전화번호	063-560-1661
시간	14:00 ~	소재지	전북 고창군	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
대아초	본관동	급식실	숙직실				

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	1	2층복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1학년 교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보육실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		현관입구	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1층 현관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		계산	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2학년 교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3학년 교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 대아초	직급: 교장	성명: 윤재영	(서명) 윤재영
	(소속) 기린초	직급: 진석현트	성명: 김민구	(서명) 김민구
	(소속) 대아초	직급: 김민	성명: 진영배	(서명) 진영배
	(소속) 대아초	직급: 정희	성명: 최태호	(서명) 최태호
	(소속) 대아초	직급: 정희	성명: 하지석	(서명) 하지석
	(소속) 대아초	직급: 정희	성명: 손민준	(서명) 손민준
	대아초	정희	정희	정희
	대아초	정희	정희	정희

붙임 1 세부내역[illegible]