

석면 잔재물 조사표

조사일	2021. 7. 29.	학교명	대리초등학교	전화번호	063-642-1779
시간	10:00 ~ 11:00	소재지	전라북도 임실군 신평면 대리리 187	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
대리초	본관동	3동					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	본관동-01	행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	숙직실(전실 포함)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	1학년	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	2학년	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	방풍실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	돌봄교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
3동	3동-02	1실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	2실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 임실교육지원청 직급: 사정원 성명: 박나연
 (소속) 건축사사무소 직급: 외부전문가 성명: 박우현
 (소속) 아음환경기술 직급: 석면감리원 성명: 이재백
 (소속) 대리초등학교 직급: 감독 성명: 최성용
 (소속) 대리초등학교 직급: 교장 성명: 오재희 (서명)
 (소속) 대리초 직급: 운영자 성명: 윤재성 (서명)
 조사자 (소속) " 직급: " 성명: 장진우 (서명)
 (소속) 직급: 성명: (서명)
 (소속) 직급: 성명: (서명)
 (소속) 직급: 성명: (서명)
 (소속) 직급: 성명: (서명)
 (소속) 직급: 성명: (서명)
 (소속) 직급: 성명: (서명)