


## 2022년 겨울철 석면해체제거 석면모니터단 참석자 명부

■ 일 시: 2022. 2. 21.

■ 점 검 명: 잔재물점검

■ 학 교 명: 대성중학교

순	성 명	소 속	직위(직급)	서 명	비고
1	박 길순	대성중	행정실장	박 길순	
2	소 대 호	외부 전문가	건축사		
3	남선미	한솔건축사사무소	리장	남선미	
4	최지영	(유) 장지건설	리장	최지영	
5	김일수	기후환경	건설전문	김일수	
6					
7					
8					
9					
10					

## 석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 2. 21.	학교명	대성중	전화번호	063-560-1661
시간	11:00 ~	소재지	전북 고창군	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
대성중	도서관	숙직실					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
도서관	1	도서관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
숙직실	2	숙직실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 대성중	직급: 행정실장	성명: 박 김 순	(서명)
(소속) 환경보건연구소	직급: 라장	성명: 남 선 미	(서명)
(소속) 외부정동각	직급: 건축사	성명: 소 태 호	(서명)
(소속) 기류관문	직급: 건축사	성명: 기 일 누	(서명)
(소속)	직급:	성명:	(서명)
(소속)	직급:	성명:	(서명)