

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 당북초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	다목적교실동(신관동)	2010	교사	607.00㎡	3 / 0
2	신본관동(본관동)	2014	교사	2,760.00㎡	3 / 0
3	증축교사동(별관동)	2016	교사	574.00㎡	2 / 0
4	창고동	1972	창고/차고	29.00㎡	1 / 0
5	숙직실동	1972	숙직실	32.00㎡	1 / 0
6	식생활관 및 빛누리관동(식생활관/강당)	2017	급식실/식당	1,018.70㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	다목적교실동(신관동)	확보	전체적용	미평가	미실시
2	신본관동(본관동)	확보	전체적용	미평가	미실시
3	증축교사동(별관동)	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBui)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

당북초등학교장

