

석면제거공사 완료 후 석면잔재물 자체조사표

학교명	덕암고등학교	해체·제거 면적	<input type="checkbox"/> 800 m ² 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 200 m ² 미만
-----	--------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

☐ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트

- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우 ○표기

연번	교실 명	잔조물 (유)	잔조물 (무)
1	방송실		○
2	교장실		○
3	행정실		○
4	홍학관 화장실		○
5	홍학관2 인쇄실		○
6	홍학관401 자습실		○
7	예능관 화장실		○
8	예능관 미술실		○
9	예능관 체육실		○
10	기숙사 3층		○
11	과학관3층		○

2023. 1 . 31 .