

석면 잔재물 조사표

조사일	2024. 08. 19 .	학교명	전주덕진중학교	전화번호	063-276-1579
시간	08:30~09:30	소재지	전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 541-48	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
1	모듬학습실						

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
모듬학습실	1	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
모듬학습실	2	미술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
모듬학습실	3	보일러실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
모듬학습실	4	수석교사연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
모듬학습실	5	창고1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
모듬학습실	6	창고2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
모듬학습실	7	창고3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
모듬학습실	8	화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 전주덕진중학교 (소속) 전주덕진중학교 (소속) 이창환 (소속) 외부전문가 (소속) 살천초등학교 (소속) 전주덕진중학교 (소속) 전주덕진중학교 (소속) (위임) 5년제한교 (소속)	직급: 교감 직급: 수석교사 직급: 강사 직급: 건축사 직급: 사무국장 직급: 학부원 직급: 학부원 직급: 전광대리인 직급:	성명: 박팔관 성명: 이재성 성명: 김재웅 성명: 최민성 성명: 문규국 성명: 박호민 성명: 정하양 성명: 김재민 성명:	(서명) (서명) (서명) (서명) (서명) (서명) (서명) (서명) (서명)
--	---	---	--