

## 석면 잔재물 조사표

조사일	2020. 2. 3.	학교명	전주덕진중학교	전화번호	063- 276-1579
시간	10 : 00 ~ 11 : 40	소재지	전북 전주시 덕진구 기린대로 541-48	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관동	신관동					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	1	행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		물품창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관동	2	가사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		기술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		로비/복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		탈의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-6	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2학년교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		상담실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-4	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-5	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 전주덕진중학교 직급: 교장 성명:   
 (소속) 전주덕진중학교 직급: 교감 성명:   
 (소속) 전주YWCA 직급: 시민단체 성명:   
 (소속) 덕진중 직급: 운영지원장 성명:   
 (소속) 덕진중 직급: 학부모 성명:   
 (소속) 덕진중 직급: 학부모 성명:   
 (소속) 덕진중 직급: " 성명:   
 (소속) 전주덕진중학교 직급: 강리라 성명:   
 (소속) 전주덕진중학교 직급: 전홍수 성명:   
 (소속) 전주덕진중학교 직급: 현정미리인 성명:   
 (소속) 전주덕진중학교 직급: 석면안전관리 성명:   
 (소속) 직급: 성명: (서명)

## 붙임 1 세부내역

[illegible]