

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 동신초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1989	교사	4,236.24㎡	3 / 0
2	후관	1971	교사	2,718.54㎡	3 / 0
3	식당 및 체육관	2008	급식실/식당	1,461.87㎡	2 / 0
4	창고1동	1972	창고/차고	33.00㎡	1 / 0
5	창고2동	1983	창고/차고	35.00㎡	1 / 0
6	창고3동	2001	창고/차고	52.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	확보	미적용	미확보	전체실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	식당 및 체육관	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-10
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

동신초등학교장

