

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 동계고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1984	교사	3,690.00㎡	3 / 0
2	창고1	1988	창고/차고	33.00㎡	1 / 0
3	기숙사	1991	기숙사/합숙소	387.00㎡	1 / 0
4	관사1	1991	사택	51.00㎡	1 / 0
5	식생활관	1991	급식실/식당	257.00㎡	1 / 0
6	관사2	1992	사택	50.00㎡	1 / 0
7	창고2	2010	창고/차고	38.00㎡	1 / 0
8	강당	2000	강당/체육관	494.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용		미실시
2	기숙사	미확보	미적용		미실시
3	식생활관	미확보	미적용		미실시
4	강당	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-27	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

동계고등학교장



7