

붙임 3 점검확인서 양식

점 검 확 인 서

1. 학교명 : 동계중고등학교
2. 석면 해체·제거 면적 : 1,020㎡
3. 점검일시 : 2018.07.26.
4. 점검내용 : 공사완료 후 청소상태, 석면함유 잔재물의 제거 여부 확인, 공기질 측정 등
5. 점검결과 : 이상없음.
6. 학부모 입회 여부: 강병식, 정광수.

2018 년 07 월 26 일

해체·제거 업체(본인/대표자) : 소속 신서건설 성명 이종복 (인)

발주자(감독): 소속 순천교육지원청 직급 시도공급 성명 김영제 (인)

해체·제거 감리인: 소속 이노베이션 건축사무소 직급 건축사 성명 이현숙 (인)

특별 지도·점검자: 소속 한국환경공단 직급 사무 성명 박재민 (인)

소속 한국환경공단 직급 관리직 성명 이영미 (인)

학교관계자: 소속 동계중 직급 교장 성명 노재환 (인)

소속 동계중 직급 주무관 성명 최정민 (인)

학부모: 성명 강병식 (인) 강병식

성명 정광수 (인) 정광수

성명 (인)

# 붙임 1 석면제거공사 완료 후 석면잔재물 조사표

|     |                     |          |   |
|-----|---------------------|----------|---|
| 학교명 | 동계중고등학교             | 해체·제거 면적 | <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상<br><input type="checkbox"/> 800㎡미만 |
| 소재지 | 전라북도 순창군 동계면 강동로 74 | 전화번호     | 063-652-4306  |

☐ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트

- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우

○표기 하고, 붙임의 자료에 확인한 모든 구역에 대한 사진 첨부

※ 청소 미비한 구역은 청소 완료 후 사진촬영하여 첨부

※ 아래 구분된 취약지점 이외의 구역도 철저히 점검할 것

| 연번 | 교실 명 | 창틀 | 문틀 | 벽체바닥<br>틈새 | 에어컨상부<br>&뒷공간 | 마루바닥<br>틈새 | 천판 등<br>구조물상부 | 벽모서리와<br>바닥사이 | 기기 및<br>가구상부 | 그 외<br>구역 |
|----|------|----|----|------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 1  | 도서관  | ○  | ○  | ○          | ○             | ○          | ○             | ○             | -            | .         |
| 2  | 서정각실 | ○  | ○  | ○          | ○             | ○          | .             | ○             | ○            | .         |
| 3  | 준비실  | ○  | ○  | ○          | ○             | ○          | ○             | ○             | ○            | .         |
| 4  | 컴퓨터실 | ○  | ○  | ○          | ○             | ○          | ○             | ○             | ○            | .         |
| 5  | 1-1반 | ○  | ○  | ○          | ○             | ○          | ○             | ○             | ○            | .         |
| 6  | 2-1반 | ○  | ○  | ○          | ○             | ○          | ○             | ○             | ○            | .         |
| 7  | 3-1반 | ○  | ○  | ○          | ○             | ○          | ○             | ○             | ○            | .         |
| 8  | 행정실  | ○  | ○  | ○          | ○             | ○          | ○             | ○             | ○            | .         |
| 9  | 교무실  | ○  | ○  | ○          | ○             | ○          | ○             | ○             | ○            | .         |
| 10 | 양호실  | ○  | ○  | ○          | ○             | ○          | .             | ○             | ○            | .         |
| 11 |      |    |    |            |               |            |               |               |              |           |
| 12 |      |    |    |            |               |            |               |               |              |           |
| 13 |      |    |    |            |               |            |               |               |              |           |
| 14 |      |    |    |            |               |            |               |               |              |           |

2-1 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

| 연 번 | 시료번호 | 시료채취위치 | 건축자재 | 비고 |
|-----|------|--------|------|----|
|     |      |        |      |    |
|     |      |        |      |    |

기타의견

2018. 7. 26.

|      |                   |          |          |          |
|------|-------------------|----------|----------|----------|
| 학교   | (소속) 동계고등학교       | 직급 : 교장  | 성명 : 노재환 | (서명) 노재환 |
|      | (소속) 동계고등학교       | 직급 : 주무관 | 성명 : 최정민 | (서명) 최정민 |
| 교육청  | (소속) 순천교육지원청      | 직급 : 서장  | 성명 : 한예지 | (서명) 한예지 |
|      | (소속) "            | 직급 : 서장  | 성명 : 장영  | (서명) 장영  |
| 관계기관 | (소속) YWCA         | 직급 : 원장  | 성명 : 이영이 | (서명) 이영이 |
|      | (소속) 교육 부문        | 직급 :     | 성명 : 정광수 | (서명) 정광수 |
|      | (소속) 동계중·고등학교     | 직급 : 학부  | 성명 : 김병수 | (서명) 김병수 |
|      | (소속) 순천교육지원청      | 직급 : 서장  | 성명 : 이현숙 | (서명) 이현숙 |
|      | (강제) 이노해이영 건축사사무소 | 건축사      | 이현숙      | 이현숙      |









## 붙임 교실별 철거후 사진

### □ 2층 도서관








| 창틀   | 문틀   | 벽체바닥 틈새   | 에어컨상부&뒷공간   |
|--|--|---|---|
|   |   |   |  |
| 마루바닥 틈새  | 철판 등 구조물상부   | 벽모서리와 바닥사이  | 기기 및 가구상부   |
|  |  |  | 기기 및 가구없음   |

### □ 2층 시청각실

| 창틀  | 문틀  | 벽체바닥 틈새  | 에어컨상부&뒷공간   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 마루바닥 틈새   | 철판 등 구조물상부  | 벽모서리와 바닥사이   | 기기 및 가구상부   |
|  |  |  |  |



□ 2층 준비실

| 창틀  | 문틀  | 벽체바닥 틈새  | 에어컨상부&뒷공간   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 마루바닥 틈새   | 철판 등 구조물상부  | 벽모서리와 바닥사이   | 기기 및 가구상부   |
|  | 철판 등 구조물없음  |  |  |

□ 2층 컴퓨터실

| 창틀  | 문틀  | 벽체바닥 틈새  | 에어컨상부&뒷공간   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 마루바닥 틈새   | 철판 등 구조물상부  | 벽모서리와 바닥사이   | 기기 및 가구상부   |
|  |  |  |  |



□ 1층 1-1반

| 창틀   | 문틀   | 벽체바닥 틈새   | 에어컨상부&뒷공간  |
|--|--|---|--|
|   |   |   |   |
| 마루바닥 틈새  | 칠판 등 구조물상부   | 벽모서리와 바닥사이  | 기기 및 가구상부  |
|  |  |  |  |

□ 1층 2-1반






| 창틀  | 문틀  | 벽체바닥 틈새  | 에어컨상부&뒷공간   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 마루바닥 틈새   | 칠판 등 구조물상부  | 벽모서리와 바닥사이   | 기기 및 가구상부   |
|  |  |  |  |



□ 1층 3-1반

| 창틀  | 문틀  | 벽체바닥 틈새  | 에어컨상부&뒷공간   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 마루바닥 틈새   | 철판 등 구조물상부  | 벽모서리와 바닥사이   | 기기 및 가구상부   |
|  |  |  |  |

□ 1층 행정실








| 창틀  | 문틀  | 벽체바닥 틈새  | 에어컨상부&뒷공간   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 마루바닥 틈새   | 철판 등 구조물상부  | 벽모서리와 바닥사이   | 기기 및 가구상부   |
|  |  |  |  |



□ 1층 교무실

| 창틀  | 문틀  | 벽체바닥 틈새  | 에어컨상부&뒷공간   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 마루바닥 틈새   | 철판 등 구조물상부  | 벽모서리와 바닥사이   | 기기 및 가구상부   |
|  |  |  |  |

□ 1층 양호실

| 창틀  | 문틀  | 벽체바닥 틈새  | 에어컨상부&뒷공간   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 마루바닥 틈새   | 철판 등 구조물상부  | 벽모서리와 바닥사이   | 기기 및 가구상부   |
|  | 철판 등 구조물없음  |  |  |