

석면 잔재물 조사표

학교명	덕치초등학교	대표자	이현숙	전화번호	063.643.5099
소재지	전북특별자치도 익산시 덕치면 안덕로 12/19			해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 현황					
조사건물 수 (석면해제제거 건축물)		3		의심 잔재물 발견 건물 수	
		0			
세 부 내 역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견장소	시료채취 개수	비고
본관동	1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관	2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
창고	3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	

확인결과 (개선여부 등 의견)	이상없음
---------------------	------

2024. 8. 7.

조사자 (모니터단 구성원)	(소속)	하남건축사사무소	직급:	이현숙	성명:	이현숙	(서명)
	(소속)	(주)하남석면조사원	직급:	이복권	성명:	이복권	(서명)
	(소속)	태양산업	직급:	대원	성명:	홍정수	(서명)
	(소속)	살맛나는 타생실현	직급:	사무국장	성명:	문규원	(서명)
	(소속)	덕치초등학교	직급:	정철갑	성명:	손상범	(서명)
	(소속)	익산과원중	직급:	사선금	성명:	윤영기	(서명)
	(소속)		직급:		성명:		(서명)
	(소속)		직급:		성명:		(서명)