

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 전북과학고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	실습실/특별교실	1992	교사	3,613.00㎡	3 / 1
2	강당	1992	강당/체육관	314.00㎡	1 / 0
3	기숙사(청운관)	1994	기숙사/합숙소	1,187.00㎡	2 / 1
4	기숙사(입지관)	1986	기숙사/합숙소	2,449.00㎡	3 / 1
5	사택	1994	사택	50.00㎡	1 / 0
6	창고	1994	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
7	학습동	2011	교사	2,167.00㎡	3 / 0
8	서고	2017	기타	18.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	실습실/특별교실	미확보	미적용		미실시
2	강당	미확보	미적용		미실시
3	기숙사(청운관)	미확보	미적용		미실시
4	기숙사(입지관)	미확보	미적용		미실시
5	학습동	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자		출력일자	2018-10-01
------	--	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

전북과학고등학교장

