

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		익산-20230019
신고현장	현장명(공사명·작업명)	전화번호
	전북과학고 후관동 및 사택 석면해체공사	010-8967-6230
	소재지	
전라북도 익산시 금마면 용순신기길 48-69		
신고인	석면해체·제거업자명(상호) : (주)선진건설	고용노동부 등록번호 : 제3960호

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2023년 03월 일

신고인(석면해체·제거업자)

(주)선진건설




광주지방고용노동청익산지청장 귀하

첨부서류	별지 제81호서식의 석면농도측정 결과표
------	-----------------------

측정-2023-03-0001호

현장명: 전북과학고 후관동 및 사택  
석면해체공사



(주)하늘석면기술연구원

전북 익산시 인북로 215 (남중동)

TEL : (063) 851-7787, 851-1502

FAX : (063) 842-3573

E-mail : [skyent1003@hanmail.net](mailto:skyent1003@hanmail.net)

# 목 차

1. 석면농도측정 결과표	2p
2. 분석결과 (공기 중 석면 농도분석) - 2023.03.11.	3p

## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) : 전북과학고 후관동 및 사택 석면해체공사		
	현장 소재지 : 전북 익산시 금마면 용순신기길 48-69		
	석면해체·제거작업 신고번호 : 익산-20230019	업자명(상호) : ㈜선진건설	
	전화번호 : 063-851-1616	대표자 : 유 영 삼	

### 2. 측정기간 - 2023년 03월 11일

### 3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
이 종 신	대기환경기사2급	91208140304B	석면측정자
김 경 섭	대기환경기사2급	94023140358J	석면측정자
나 미 영	대기환경기사2급	96206140368I	석면측정자
구 지 연	대기환경기사2급	97203140642N	석면분석자
김 미 경	대기환경기사2급	96206140375H	석면분석자

■ 측정결과 : 불임 참조

■ 측정 위치도(측정 장소) : 불임 참조

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2023년 03월 일

(주)하늘석면기술연구원



석면해체·제거업자 (주)선진건설 귀하

# 분 석 결 과

## 공기 중 석면 농도 분석

석면분석 보고서 일련번호	측 정 일	2023. 03. 11.
AR.NO.20230311	분 석 일	2023. 03. 11.

### 1. 개 요

기관 및 의뢰자	전라북도 익산교육지원청
의뢰자 주소	전북 익산시 중앙로 127
시료채취 주소	전북 익산시 금마면 용순신기길 48-69
시료채취 위치	붙임 참조
분 석 연 구 원	구지연, 김미경

### 2. 분석결과 / 적용분석법

분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

NO	시료명	측정위치	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
1	-	공시료	-	-	-	검출한계미만
2	-	공시료	-	-	-	검출한계미만
3	AA - 1	후관동 B1F	100분	10.5(L/min)	0.0056	기준치미만
4	AA - 2	휴게실/사무실		10.4(L/min)	0.0033	기준치미만
5	AA - 3	사택동 1F 방1	100분	10.5(L/min)	0.0042	기준치미만
6	AA - 4			10.3(L/min)	0.0024	기준치미만
7	AA - 5	사택동 1F 거실	100분	10.5(L/min)	0.0023	기준치미만
8	AA - 6			10.4(L/min)	0.0051	기준치미만
9	AA - 7	사택동 1F 방2	100분	10.4(L/min)	0.0037	기준치미만
10	AA - 8			10.5(L/min)	0.0023	기준치미만
11	AA - 9	사택동 1F 보일러실	100분	10.5(L/min)	0.0019	기준치미만


#### ※ 참 고

- 산업안전보건법 시행규칙 제80조의9(석면해체·제거작업 완료 후의 석면농도기준)에 따라 1㎡당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 공기 중 시료채취 시 송풍기를 사용하여 비산시켰음.
- 검출한계<0.002/cm³ "<"는 검출한계를 뜻함.
- 결과통보시간 : 18:00


(주)하늘석면기술연구원



■ 공기 중 시료채취 위치도








■ 공기 중 시료채취 위치도





■ 시료 채취사진 대장

시 료 채 취 사 진					
시 료 번 호	AA-1~2	시 료 번 호	AA-3~4	시 료 번 호	AA-5~6
시료채취부위	후관동 B1F 휴게실/사무실	시료채취부위	사택동 1F 방1	시료채취부위	사택동 1F 거실
분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만
					
10.7(L/min)	AA-7~8	시 료 번 호	AA-9	-이하여백-	
시료채취부위	사택동 1F 방2	시료채취부위	사택동 1F 보일러실		
분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만		
					



■ 실내 석면작업장 밀폐 공간 농도측정 전 점검표

연번	측정 전 점검 사항	점검 사진	비고
1	석면자재 위치 별 완전 제거 여부		
2	작업장 바닥 등 표면에 제거대상 물질의 조각, 육안으로 보이는 부스러기와 표면에 퇴적된 먼지 등 잔재물 존재 여부		
3	작업장 바닥이 젖어 있거나 물이 고여 있지 않는지 여부		
4	폐기물이 밀폐 공간 내에 존재하지 않고 모두 반출되었는지 여부		
5	밀폐막이 손상되지 않고 외부로부터 작업장이 차폐되어 있는지 여부		
6	송풍기 등을 이용하여 석면이 제거된 표면, 먼지가 침천될 수 있는 작업장 표면, 시료채취 위치 주변 등 작업장 내 침천된 분진을 충분히 비산 시킨 후 시료채취 여부		
7	음압기록장치 점검 여부		

■ 석면조사기관지정서

제2020-120001호

**석면조사기관 지정서(변경)**

<b>기관명</b>	주식회사하늘석면기술연구원	
<b>소재지</b>	(54620) 전라북도 익산시 인북로 215 (남중동)	
<b>대표자성명</b>	구지연	
<b>지정사항</b>	<b>총 대행(지정) 한 계</b>	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	<b>관할지역 대행(지정) 한 계</b>	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	<b>대행(지정) 지역</b>	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 10. 19.

광주지방고용노동청익산지청장

