

석면 잔재물 조사표

학교명	익산어양중학교	대표자	임영옥	전화번호	063-834-4613
소재지	전라북도 익산시 하나로 12길 39			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항							
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1동		의심 잔재물 발견 건물 수	영역		
세부 내역							
건물명	층	실 명	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동	2층	체육교사실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		탈의실(남)	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		탈의실(여)	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교무실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		여교사 휴게실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보건실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교무실 앞 복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		평가실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1학년 교무실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		탈의실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1학년 교무실 앞 복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		소리울터	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	3층	어학실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		학생자치회실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		음악실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		준비실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		평가실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		음악실 앞 복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2학년 교무실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		탈의실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2학년 교무실 앞 복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無				

