

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 1. 26.	학교명	대전여양중학교	전화번호	
시간	14:00:00 ~ 15:00	소재지	죽산리 관내	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
		기둥거점실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		천정거점실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		상하관통실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		채광관통실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		HALL	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		점심식사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		등산실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		문자교	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		숙직1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		숙직2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		HALL(강)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속)	직급:	성명:
	(소속)	직급:	성명:
	(소속)	직급:	성명:
	(소속)	직급:	성명:
	(소속)	직급:	성명:
	(소속)	직급:	성명:

조사자 사서