

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 아산초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1970	교사	1,255.00㎡	2 / 0
2	급식소	1969	급식실/식당	165.60㎡	1 / 0
3	관사	1978	사택	48.16㎡	1 / 0
4	창고	1976	창고/차고	19.76㎡	1 / 0
5	창고	1976	창고/차고	67.97㎡	1 / 0
6	골프연습장	2012	기타	48.00㎡	1 / 0
7	화장실	1984	화장실	38.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-01	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

아산초등학교장