

건축물 석면 지도

[간중초등학교(부속건축물)]

전북 완주군 용진면 간중길 39



(주) 알 파 석 면 연 구 소


Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평서로 12(덕진동1가)


TEL: (063) 291-8836

FAX: (063) 291-8332


간중초등학교(부2.창고)



건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명 :
간중초등학교(부2.창고)

*건축물소재지 :
전북 원주군 용진면
간중길 39


*도면번호 :
14-09-03-01

*석면조사기관:
(주)알파석면연구소


*석면분석기관:
(주)알파석면연구소

*조사일자:
2014.09.03.


간중초등학교(부3.창고)



건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



석면 함유 시료



석면 비함유 시료

*건축물명 :
간중초등학교(부3.창고)

*건축물소재지 :
전북 원주군 용진면
간중길 39


*도면번호 :
14-09-03-02

*석면조사기관 :
(주)알파석면연구소


*석면분석기관 :
(주)알파석면연구소

*조사일자 :
2014.09.03.


간중초등학교(부4.변소)



건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명: 간중초등학교(부4.변소)

*건축물소재지: 전북 완주군 용진면 간중길 39

*도면번호: 14-09-03-03

*석면조사기관: (주)알파석면연구소


*석면분석기관: (주)알파석면연구소

*조사일자: 2014.09.03.


간중초등학교(부5.급수장)



건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



*건축물명 :
간중초등학교
(부5.급수장)

*건축물소재지 :
전북 완주군 용진면
간중길 39

*도면번호 :
14-09-03-04

*석면조사기관 :
(주)알파석면연구소

*석면분석기관 :
(주)알파석면연구소

*조사일자 :
2014.09.03.