

점검일: 2023. 8. 4.

□ 점검대상 학교

교육청	교육지원청	설립별	급별	학교명
전북	전주교육지원청	공립		전주중앙초

□ 석면해체·제거 작업 현황

석면해체·제거면적	학교석면보유면적	총 122 m ²	제거면적	122 m ²	잔여면적	0m ²
석면해체·제거기간	공사기간	2023. 7. 19. ~ 2023. 8. 7.				
	공사기간 연장	<input checked="" type="checkbox"/> 공사기간내 완료 <input type="checkbox"/> 공사기간 연장				

□ 점검 항목

안내서 적용 점검 항목			
1) 사전설명회	사전설명회 개최 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유		
2) 가구이전 및 청소	가구이전 및 청소	<input type="checkbox"/> 여	<input checked="" type="checkbox"/> 부
	미이행 사유	벽지 미감리 채취로 미이행	
3) 비닐밀폐막	벽	<input type="checkbox"/> 1겹	<input checked="" type="checkbox"/> 2겹
	바닥	<input type="checkbox"/> 1겹	<input checked="" type="checkbox"/> 2겹
	미이행 사유		
4) 경량철골 천정틀제거(M-bar)	경량철골틀제거 여부	<input type="checkbox"/> 여	<input checked="" type="checkbox"/> 부
	미이행 사유	벽지 미감리 채취로 미이행	
5) 석면모니터단 점검	집기이전 및 사전청소 검사	<input type="checkbox"/> 여	<input checked="" type="checkbox"/> 부
	비닐 밀폐 및 음압기 설치 검사	<input type="checkbox"/> 여	<input checked="" type="checkbox"/> 부
	석면잔재물 검사 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유	벽지 미감리 채취로 미이행	
6) 동일건물에서 방과후학교, 돌봄교실 병설유치원 사용금지	이행여부	<input checked="" type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
	미이행 사유		
7) 적격심사 기준 반영	반영여부		
	미반영 사유		

확인자(학교 석면건축물 안전관리인)





점검자 (소속) 전주교육지원청

성명 : 김상현 (직명) 김상현

성명 : 김철호 (직명) 김철호
박상준 박상준

잔재물점검 참석 명단

2023. 8. 4. (금) ~

순번	소속	직급	성명	서명	비고
1	대한환경노동조합	대토	김 공택		
2	전주사사무소 박기현	전주사	박기현		
3	채우기	대토	이 민혁		
4	김태준	회장	전이성		
5	"	행정실장	이 하 정	이하정	
6	"	주무관	김 상 현	김상현	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					