

석면비산측정 결과보고서

{ 현장명 : 벽량초 본관 석면해체제거공사 }

-측정일:2018년 08월 04일 ~ 08월 06일



조사기관 : (주) 한국 석면 환경 연구 소

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일	
제 출 인	상호(대표자) : ㈜남지건설이앤씨	사업자등록번호 : 844-81-00092
	주 소 : 전라북도 전주시 완산구 현무3길 99 (서노송동) 3층	
건 축 물	건물명(현장명) : 벽량초 본관 석면해체제거공사	위 치 : 김제시 대평2길 151 (벽량초등학교)
	연면적(㎡) :	작업기간 : 2018.08.04.~2018.08.06.
	석면건축자재[면적(㎡)] :	
측정기관	상호(대표자) : (주)한국석면환경연구소	사업자등록번호 : 410-86-65320
	주 소 : 전라북도 전주시 덕진구 조경단로 111, 3층 (전화번호: 063-251-2565)	
측정일시	2018년 08월 04일 ~ 08월 06일	
측정결과	불임 참조	
측정지점 위치 (도식도)	불임 참조	

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018년 월 일

제출인 ㈜남지건설이앤씨 (서명 또는 인)

김제시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : 벽량초 본관 석면해체제거공사

-측정일:2018년 08월 04일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산측정 결과표

1.작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) : 벽량초 본관 석면해체제거공사		
	현장 소재지 : 김제시 대평2길 151 (벽량초등학교)		
	석면해체·제거작업 신고번호 : 익산-20180153	업자명(상호) : (주)남지건설이앤씨	
	전화번호 : 062-603-0480	대표자 : 김성모	

2. 측정기간 - 2018년 08월 04일

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 상 규	대기환경기사	20170628005008호	측정자
곽 성 래	교육수료	20170628004012호	측정자
임 수 정	산업위생관리기사	관련학과 졸업	분석자

4. 측정결과 : 불임 참조

5. 측정 위치도(측정 장소) : 불임 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제1항 환경부고시 제2012-79호 제4조2항 제9조1항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산측정결과를 제출합니다.

2018년 08월 04일

(주) 한 국 석 면 환 경 연 구 소



석면해체·제거업자 : (주)남지건설이앤씨 귀중

붙임 1) 측정 결과

석면비산 측정 분석 결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20180251
공 사 명	벽량초 본관 석면해체제거공사		
현 장 주 소	김제시 대평2길 151 (벽량초등학교)		
의뢰인/해체업자	(주)남지건설이앤씨		
측 정 일	2018. 08. 04.	분 석 일	2018. 08. 04.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	A-1	부지경계1	2,400	0.001	기준치 이하
2	A-2	부지경계2	2,400	0.002	기준치 이하
3	A-3	부지경계3	2,400	0.001	기준치 이하
4	A-4	부지경계4	2,400	0.000	기준치 이하
5	A-5	위생설비입구	400	0.003	기준치 이하
6	A-6	폐기물반출구	400	0.002	기준치 이하
7	A-7	음압기토출구1	400	0.002	기준치 이하
8	A-8	음압기토출구2	400	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 임 수 정

(주) 한 국 석 면 환 경 연 구



붙임2-1) 석면비산 측정지점 위치도

측정지점 위치도 (측정일 : 2018. 08. 04.)



붙임2-2) 석면비산 측정위치 사진대장

채취 사진 대장			
시료번호	A-1	시료번호	A-2
시료채취위치	부지경계1	시료채취위치	부지경계2
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			
시료번호	A-3	시료번호	A-4
시료채취위치	부지경계3	시료채취위치	부지경계4
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			

채취 사진 대장

시료번호	A-5	시료번호	A-6
시료채취위치	위생설비입구	시료채취위치	폐기물반출구
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			
시료번호	A-7	시료번호	A-8
시료채취위치	음압기토출구1	시료채취위치	음압기토출구2
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : 벽량초 본관 석면해체제거공사

-측정일:2018년 08월 05일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산측정 결과표

1.작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) : 벽량초 본관 석면해체제거공사		
	현장 소재지 : 김제시 대평2길 151 (벽량초등학교)		
	석면해체·제거작업 신고번호 : 익산-20180153	업자명(상호) : (주)남지건설이앤씨	
	전화번호 : 062-603-0480	대표자 : 김성모	

2. 측정기간 - 2018년 08월 05일

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 상 규	대기환경기사	20170628005008호	측정자
곽 성 래	교육수료	20170628004012호	측정자
임 수 정	산업위생관리기사	관련학과 졸업	분석자

4. 측정결과 : 불임 참조

5. 측정 위치도(측정 장소) : 불임 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제1항 환경부고시 제2012-79호 제4조2항 제9조1항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산측정결과를 제출합니다.

2018년 08월 05일

(주) 한 국 석 면 환 경 연 구 소



석면해체·제거업자 : (주)남지건설이앤씨 귀중

붙임 1) 측정 결과

석면비산측정 분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20180256
공 사 명	벽량초 본관 석면해체제거공사		
현 장 주 소	김제시 대평2길 151 (벽량초등학교)		
의뢰인/해체업자	(주)남지건설이앤씨		
측 정 일	2018. 08. 05.	분 석 일	2018. 08. 05.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	채취량 (L)	측정농도 (개/㎤)	검출 석면 (측정결과)
1	B-1	부지경계1	2,400	0.001	기준치 이하
2	B-2	부지경계2	2,400	0.001	기준치 이하
3	B-3	부지경계3	2,400	0.000	기준치 이하
4	B-4	부지경계4	2,400	0.001	기준치 이하
5	B-5	위생설비입구	400	0.004	기준치 이하
6	B-6	폐기물반출구	400	0.003	기준치 이하
7	B-7	음압기토출구1	400	0.002	기준치 이하
8	B-8	음압기토출구2	400	0.002	기준치 이하
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/㎤ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 임 수 정

(주) 한 국 석 면 환 경 연 구



붙임2-1) 석면비산 측정지점 위치도

측정지점 위치도 (측정일 : 2018. 08. 05.)



붙임2-2) 석면비산 측정위치 사진대장

채취 사진 대장			
시료번호	B-1	시료번호	B-2
시료채취위치	부지경계1	시료채취위치	부지경계2
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			
시료번호	B-3	시료번호	B-4
시료채취위치	부지경계3	시료채취위치	부지경계4
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			

채취 사진 대장			
시료번호	B-5	시료번호	B-6
시료채취위치	위생설비입구	시료채취위치	폐기물반출구
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			
시료번호	B-7	시료번호	B-8
시료채취위치	음압기토출구1	시료채취위치	음압기토출구2
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			

석면비산측정 분석결과보고서

현장(공사)명 : 벽량초 본관 석면해체제거공사

-측정일:2018년 08월 06일



(주)한국석면환경연구소

전주시 덕진구 조경단로 111,3층(금암동)

TEL: (063) 251-2565 FAX: (063) 251-2566

E-mail: koraben@hanmail.net

석면비산측정 결과표

1.작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) : 벽량초 본관 석면해체제거공사		
	현장 소재지 : 김제시 대평2길 151 (벽량초등학교)		
	석면해체·제거작업 신고번호 : 익산-20180153		업자명(상호) : (주)남지건설이앤씨
	전화번호 : 062-603-0480		대표자 : 김성모

2. 측정기간 - 2018년 08월 06일

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 상 규	대기환경기사	20170628005008호	측정자
곽 성 래	교육수료	20170628004012호	측정자
임 수 정	산업위생관리기사	관련학과 졸업	분석자

4. 측정결과 : 불임 참조

5. 측정 위치도(측정 장소) : 불임 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제1항 환경부고시 제2012-79호 제4조2항 제9조1항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산측정결과를 제출합니다.

2018년 08월 06일

(주) 한 국 석 면 환 경 연 구 소



석면해체·제거업자 : (주)남지건설이앤씨 귀중

붙임 1) 측정 결과

석면비산측정 분석결과서

1. 개요

		분석일련번호 (A.N)	20180264
공 사 명	벽량초 본관 석면해체제거공사		
현 장 주 소	김제시 대평2길 151 (벽량초등학교)		
의뢰인/해체업자	(주)남지건설이앤씨		
측 정 일	2018. 08. 06.	분 석 일	2018. 08. 06.

2. 분석결과 / 적용분석법

연번	시료번호	측정지점	채취량 (L)	측정농도 (개/cm³)	검출 석면 (측정결과)
1	C-1	부지경계1	2,400	0.001	기준치 이하
2	C-2	부지경계2	2,400	0.001	기준치 이하
3	C-3	부지경계3	2,400	0.001	기준치 이하
4	C-4	부지경계4	2,400	0.000	기준치 이하
5	C-5	위생설비입구	400	0.004	기준치 이하
6	C-6	폐기물반출구	400	0.004	기준치 이하
7	C-7	음압기토출구	400	0.001	기준치 이하
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- 석면비산농도측정 기준 : 0.01개/cm³ 이하.
- 분석방법 : 위상차현미경(PCM)분석법.

분석연구원 : 임 수 정

(주) 한 국 석 면 환 경 연 구



붙임2-1) 석면비산 측정지점 위치도

측정지점 위치도 (측정일 : 2018. 08. 06.)



붙임2-2) 석면비산 측정위치 사진대장

채취 사진 대장			
시료번호	C-1	시료번호	C-2
시료채취위치	부지경계1	시료채취위치	부지경계2
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			
시료번호	C-3	시료번호	C-4
시료채취위치	부지경계3	시료채취위치	부지경계4
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			

채취 사진 대장			
시료번호	C-5	시료번호	C-6
시료채취위치	위생설비입구	시료채취위치	폐기물반출구
분석결과	기준치이하	분석결과	기준치이하
			
시료번호	C-7	-	-
시료채취위치	음압기토출구	-	-
분석결과	기준치이하	-	-
		-	

별첨1) 석면조사기관 지정서

제2017-120002호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	주식회사한국석면환경연구소	
소재지	(54899) 전라북도 전주시 덕진구 조정단로 111 (금암동) 3층 ()	
대표자성명	김상규	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	석면조사기관

※ 준수사항


1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2017. 2. 24

광주지방고용노동청





제 교 20170628005008 호

수료증

(CERTIFICATE FOR COMPLETION)

사업장명 : 주식회사한국석면환경연구소

성명 : 김상규

생년월일 : 1975 년 11 월 11 일


교육기간 : 2017/10/10 ~ 2017/10/13 (24 시간)

위 사람은 산업안전보건법 제 32조 및
동법 시행 규칙 제 39조의 규정에 의한
석면조사기관 종사자 직무교육(보수교육)(인천) 과정의 교육을 이수
하였으므로 이 증서를 수여합니다.

This is to certify that the above person
has completed the training course ;
Job Training for expert of an asbestos inspection
institute(Refresher Training)

2017년 10월 13일

한국산업안전보건공단
산업안전보건교육원



산업재해예방
안전보건공단



제 교 20170628004012 호

수 료 증

(CERTIFICATE FOR COMPLETION)

사업장명 : 주식회사한국석면환경연구소

성 명 : 곽성래

생년월일 : 1954 년 12 월 19 일

교육기간 : 2017/08/28 ~ 2017/08/31 (24 시간)

위 사람은 산업안전보건법 제 32조 및
동법 시행 규칙 제 39조의 규정에 의한
석면조사기관 종사자 직무교육(보수교육)(인천) 과정의 교육을 이수
하였으므로 이 증서를 수여합니다.

This is to certify that the above person
has completed the training course ;
Job Training for expert of an asbestos inspection
institute(Refresher Training)

2017년 08월 31일

한국산업안전보건공단
산업안전보건교육원장

