

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 벽량초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사	1970	교사	1,175.00㎡	2 / 0
2	유치원교사	1961	교사	331.00㎡	1 / 0
3	다목적교실	1995	실습실/특별교실	274.00㎡	1 / 0
4	숙직실	1971	숙직실	33.00㎡	1 / 0
5	관사	1986	사택	49.00㎡	1 / 0
6	창고	1976	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
7	외부화장실	1971	화장실	17.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사	미확보	미적용		미실시
2	유치원교사	미확보	미적용		미실시
3	다목적교실	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

벽량초등학교장

