

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 김제고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1973	교사	3,354.50㎡	3 / 1
2	후관동	1979	교사	774.40㎡	2 / 0
3	강당	1995	강당/체육관	1,045.31㎡	1 / 0
4	실습실	1995	실습실/특별교실	3,138.41㎡	3 / 0
5	기숙사	1997	기숙사/합숙소	999.00㎡	3 / 0
6	창고	1996	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
7	창고	1982	창고/차고	38.01㎡	1 / 0
8	급식실	1999	급식실/식당	426.14㎡	1 / 0
9	창고	2009	창고/차고	25.90㎡	1 / 0
10	사위실	2009	사위실	28.88㎡	1 / 0
11	창고	2010	창고/차고	91.70㎡	1 / 0
12	우정휘트니스	2014	생활관	426.90㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용		미실시
2	후관동	미확보	미적용		미실시
3	강당	미확보	미적용		미실시
4	실습실	미확보	미적용		미실시
5	기숙사	미확보	미적용		미실시
6	급식실	미확보	미적용		미실시
7	우정휘트니스	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

김제고등학교장

