

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 김제여자고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1988	교사	3,682.00㎡	3 / 1
2	후관동	1971	교사	2,329.04㎡	3 / 1
3	생활관	1989	생활관	558.72㎡	3 / 0
4	관사	1992	사택	49.58㎡	1 / 0
5	예능활동실	1998	실습실/특별교실	590.70㎡	2 / 0
6	급식소 및 강당	2010	강당/체육관	1,288.13㎡	2 / 0
7	기숙사	2011	기숙사/합숙소	2,931.36㎡	4 / 1

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	확보	미적용	미확보	전체실시
2	후관동	미확보	미적용		미실시
3	생활관	미확보	미적용		미실시
4	예능활동실	미확보	미적용		미실시
5	급식소 및 강당	확보	전체적용		미실시
6	기숙사	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

김제여자고등학교장

