

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 김제농생명마이스터고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사 및 강당	2003	교사	7,490.00㎡	4 / 1
2	교사(어학실험실)	1977	실습실/특별교실	135.00㎡	1 / 0
3	창고(시청각실옆)	1956	창고/차고	38.00㎡	1 / 0
4	수위실	1956	경비실	6.00㎡	1 / 0
5	여자기숙사 및 급식소	1982	기숙사/합숙소	1,694.00㎡	2 / 1
6	저온창고(여기숙사뒷편)	1995	창고/차고	66.00㎡	1 / 0
7	격납고	1997	기타	330.00㎡	1 / 0
8	농기계정비실	1979	기타	266.00㎡	1 / 0
9	씨름장	2012	기타	270.00㎡	1 / 0
10	남자기숙사	1999	기숙사/합숙소	2,177.00㎡	5 / 1
11	농업공작실	1972	기타	225.00㎡	1 / 0
12	창고(동아리실)	2001	창고/차고	69.00㎡	1 / 0
13	창고(저온창고남기숙사)	2001	창고/차고	23.00㎡	1 / 0
14	유리온실	1994	기타	1,296.00㎡	1 / 0
15	분재포장	1998	기타	133.00㎡	1 / 0
16	가금사	2001	기타	213.00㎡	1 / 0
17	종합실험실	1977	실습실/특별교실	1,941.00㎡	2 / 0
18	첨단유리온실	1997	온실	1,858.00㎡	1 / 0
19	제과제빵실 및 한국조리실습실	1979	실습실/특별교실	472.00㎡	3 / 1
20	본관(공동실습소)	2009	교사	1,340.14㎡	2 / 0
21	복지관(공동실습소)	2009	급식실/식당	262.98㎡	1 / 0
22	기숙사(공동실습소)	2009	기숙사/합숙소	372.00㎡	1 / 0
23	실습 1동(공동실습소)	2009	실습실/특별교실	660.00㎡	2 / 0
24	실습 2동(공동실습소)	2009	실습실/특별교실	265.00㎡	2 / 0
25	한우사(공동실습소)	2009	기타	650.00㎡	1 / 0
26	육계사(공동실습소)	2009	기타	420.00㎡	1 / 0

김제농생명마이스터고등학교장

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 김제농생명마이스터고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
27	건초사(공동실습소)	2009	창고/차고	96.00㎡	1 / 0
28	건조사(공동실습소)	2009	창고/차고	162.00㎡	1 / 0
29	축분사(공동실습소)	2009	창고/차고	72.00㎡	1 / 0
30	관리사(공동실습소)	2009	숙직실	50.00㎡	1 / 0
31	농기계보관창고(공동실습소)	2009	창고/차고	264.00㎡	1 / 0
32	용접실습동(공동실습소)	2011	실습실/특별교실	96.00㎡	1 / 0
33	농기계격납고(공동실습소)	2011	창고/차고	108.00㎡	1 / 0
34	격납고(야외)	2012	기타	78.00㎡	1 / 0
35	야외학습장	2012	기타	23.00㎡	1 / 0
36	식품가공과실습동	2017	교사	1,397.68㎡	3 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사 및 강당	미확보	미적용	미확보	미실시
2	교사(어학실험실)	미확보	미적용		미실시
3	여자기숙사 및 급식소	미확보	미적용		미실시
4	남자기숙사	미확보	미적용		미실시
5	종합실험실	확보	미적용	안전확보	미실시
6	제과제빵실 및 한국조리실습실	미확보	미적용		미실시
7	본관(공동실습소)	확보	전체적용		미실시
8	복지관(공동실습소)	미확보	미적용		미실시
9	기숙사(공동실습소)	미확보	미적용		미실시
10	실습 1동(공동실습소)	미확보	미적용		미실시
11	실습 2동(공동실습소)	미확보	미적용		미실시
12	용접실습동(공동실습소)	미확보	미적용		미실시
13	식품가공과실습동	확보	전체적용		미실시

김제농생명마이스터고등학교장

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 김제농생명마이스터고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
----	------	------	------	-----	-----------

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

김제농생명마이스터고등학교장