

석면제거공사 완료 후 석면잔재물 자체조사표

학교명	계남초등학교 방산유치원	해체·제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡미만
-----	--------------	----------	---

□ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트

- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우

○표기 하고, 붙임의 자료에 확인한 모든 구역에 대한 사진 첨부

※ 청소 미비한 구역은 청소 완료 후 사진촬영하여 첨부

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부 & 뒷공간	마루바닥 틈새	철판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
1	교과실	○	○	○	○	○	○	○	○
2	주관실	○	○	○	○	○	○	○	○
3	취강	○	○	○	○	○	○	○	○
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

2021. 8. 2.

확인자

장수교육지원청 성명 :
 행정직장 성명 :
 돌승석면 연구소 성명 :
 성명 :
 성명 :
 성명 :
 성명 :
 성명 :
 성명 :

채우크 (서명)
 신지 롬 (서명)
 만호진 (서명)
 소환안 (서명)
 (서명)
 (서명)
 (서명)
 (서명)
 (서명)
 (서명)