



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-074578K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 유한회사 삼인종합건설

○ 주소 : 전북 완주군 이서면 오공로 11-3

3. 시험기간 : 2024년 08월 23일 ~ 2024년 09월 11일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 모래3+마사토7

6. 시험방법

(1) 환경유해인자공정시험기준(국립환경과학원고시 제2023-87호, 2023.12.29.)

7. 시험결과

1) 모래3+마사토7

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
모래 및 토양 중 기생충(란)	-	(1)	검출 안 됨	-	A

<의뢰자 기재요청 사항>

※ 현장명 : 고부초 운동장 환경개선공사

※ 채취장소 : 모래-정읍시 구다리길 27-73, 마사토-고수면 장두리 342-1

※ 시험장소

A : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동)

— 끝 —

확인	작성자 성명	한소애	기술책임자 성명	윤용진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 09월 11일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 54853 전북 전주시 덕진구 원만성로 115 (팔복동 2가) ☎ (063)711-6007

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



- (단위 : mg/kg)

※ 토양오염우려기준은 시료채취 지점의 지복에 따라 (1), (2), (3) 지역으로 나눔(토양환경보전법 시행규칙 (별표3)).

※ 토양오염공정시험기준 ES 07002.a에 따라 “정량한계” 미만은 “불검출” 로 표기.

※ 위 시험결과는 의뢰인이 제공한 시료에 대한 결과로서 전체 토양을 대표하지 못하니 용도미의의 사용을 금합니다.

1월여지 중 1월여지

- (단위 : mg/kg)

원본대조필