

석면 잔재물 조사표

학교명	고창북고등학교	대표자	정종석	전화번호	063) 562-6297
소재지	전북 고창군 흥덕면 선운대로 3714-32			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검사항			
조사건물 수 (석면해체제거건축물)	2동	의심 잔재물 발견 건물 수	의심

세부내역			
건물명	건물번호	의심잔재물 유무	발견장소
기숙사1동		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	시료채취 개수
다목적동 (구 미래관)		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	비고

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부등 의견)

2023 . 01 . 28.

조사자 (소속) 고창북고등학교 직급: 정종석 성명: 김재현 (서명)

(모니터단구성원) (소속) 고창북고등학교 직급: 정종석 성명: 김재현 (서명)

(소속) 고창북고 직급: 이은성 성명: 이은성 (서명)

(소속) 외부전보가 직급: 건축사 성명: 최민성 (서명)

(소속) 환경건축사 직급: 건축사 성명: 김성수 (서명)



(소속) 가우환경네트 직급: 건축사 성명: 김성수 (서명)

(소속) 직급: 성명: (서명)

모니터단 점검 등록부 (사전설명회)

일시: 2023.01.13 10:30




장소: 고창북고등학교

연번	소속 및 직책		성명	서명	비고
	소속	직책			
1	고창북고등학교	교장	정종석		석면해체 책임 관리인(단장)
2		학부모	유종관		
3		학부모	이선순	이 선 순	
4	한솔건축사사무소	감리자	김상수		
5	알파건축사사무소	외부전문가	최민성	최민성	
6	기후환경네트워크	시민단체	김일수		
7	고창북고등학교	교직원	김대현	김대현	석면건축물 안전관리인

모니터단 점검 등록부 (사전청소)

일시: 2023.01.16일 16시







장소: 고창북고등학교

연번	소속 및 직책		성명	서명	비고
	소속	직책			
1	고창북고등학교	교장	정종석		석면해체 책임 관리인(단장)
2		학부모	강숙자		
3		학부모	이선순	이선순	
4	한솔건축사사무소	감리자	김상수		
5	알파건축사사무소	외부전문가	최민성		
6	기후환경네트워크	시민단체	김일수		
7	고창북고등학교	교직원	김대현	김대현	석면건축물 안전관리인

모니터단 점검 등록부 (비닐보양)

일시: 2023.01.18일 17시

장소: 고창북고등학교

연번	소속 및 직책		성명	서명	비고
	소속	직책			
1	고창북고등학교	교장	정종석		석면해체 책임 관리인(단장)
2		학부모	강숙자		
3		학부모	이선순		
4	한솔건축사사무소	감리자	김상수		
5	알파건축사사무소	외부전문가	최민성		
6	기후환경네트웍	시민단체	김일수		
7	고창북고등학교	교직원	김대현		석면건축물 안전관리인

모니터단 점검 등록부 (잔재물검사)

일시: 2023.01.28일 17시

장소: 고창북고등학교

연번	소속 및 직책		성명	서명	비고
	소속	직책			
1	고창북고등학교	교장	정종석	정종석	석면해체 책임 관리인(단장)
2		학부모	강숙자		
3		학부모	이선순	이선순	
4	한솔건축사사무소	감리자	김상수		
5	알파건축사사무소	외부전문가	최민성		
6	기후환경네트워크	시민단체	김일수		
7	고창북고등학교	교직원	김대현	김대현	석면건축물 안전관리인