

## 석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 8. 14.	학교명	고창북중학교	전화번호	063-562-2571
시간	10:00 ~	소재지	전북 고창군	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관		교실 (2-1)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관		교실 (2-2)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관		교실 (2-3)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관		자율학습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관		자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속)고창북중학교	직급:학교장	성명:전양희
	(소속)고창북중학교	직급:행정실장	성명:정승원
	(소속)고창북중학교	직급:주무관(석면관리)	성명:장치권
	(소속)고창북중학교	직급:학부모	성명:이제준
	(소속)고창북중학교	직급:학부모	성명:정두환
	(소속)전북생태연구회	직급:민간단체	성명:김상식
	(소속)알파건축사사무소	직급:외부전문가	성명:최민성
	(소속)최민건축사사무소	직급:감리	성명:최형신
	(소속)	직급:	성명:
	(소속)	직급:	성명:
	(소속)	직급:	성명:
	(소속)	직급:	성명:

(서명) 정승원  
 (서명) 장치권  
 (서명)  
 (서명)  
 (서명)  
 (서명)  
 (서명)  
 (서명)

## 불임 1 세부내역

[illegible]