

석면 잔재물 조사표









조사일	2022. 2. 23.	학교명	고창북중학교	전화번호	063-562-2571
시간	16:00 ~	소재지	전북 고창군	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
신관		사무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관		복도2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관		병원	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관		위계후	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관		식당	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관		비행기	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관		공관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관		복도1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관		보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관		미술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
신관		현관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속)고창북중학교	직급:학교장	성명:전양희	(서명) 
(소속)고창북중학교	직급:행정실장	성명:정승원	(서명) 
(소속)고창북중학교	직급:주무관(석면관리)	성명:장치권	(서명) 
(소속)고창북중학교	직급:학부모	성명:박형관	(서명) 
(소속)고창북중학교	직급:학부모	성명:천정권	(서명) 
(소속)기후환경네트워크	직급:민간단체	성명:김일수	(서명) 
(소속)알파건축사사무소	직급:외부전문가	성명:최민성	(서명) 
(소속)한송건축사사무소	직급:감리	성명:김상수	(서명) 
(소속)	직급:	성명:	(서명)
(소속)	직급:	성명:	(서명)
(소속)	직급:	성명:	(서명)
(소속)	직급:	성명:	(서명)