

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 공음중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1971	교사	2,236.05㎡	2 / 0
2	신관	2003	교사	905.23㎡	3 / 0
3	다목적실	1995	강당/체육관	280.40㎡	1 / 0
4	관사	1974	사택	39.96㎡	1 / 0
5	관사	1984	사택	51.15㎡	1 / 0
6	관사	1991	사택	113.28㎡	1 / 0
7	창고	1992	창고/차고	67.00㎡	1 / 0
8	창고	2007	창고/차고	7.92㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	신관	미확보	미적용		미실시
3	다목적실	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	출력일자
	2018-09-28

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

공음중학교장