

석면잔재물 조사표

학교명	군산중앙고등학교	대표자	최재성	전화번호	063-453-9163
소재지	전북 군산시 성산면 군장대길 13			해체제거면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

◎석면의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	2	의심잔재물 발견건물수			
세부내역					
건물명	건물번호	의심잔재물유무	발견장소	시료채취건수	비고
도서관		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			
체육관		<input type="checkbox"/> 유 <input checked="" type="checkbox"/> 무			

◎의심물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등의견)	
-----------------------	--

2021. 7. 30.

조사자	(소속) 중 앙 고	직급: 교감	성명: 이성민 (서명)
조사자	(소속) 외부 권 용 기	직급: 정훈사	성명: 노대호 (서명)
조사자	(소속) 외부 사회복합체 (YMCA)	직급: 과장	성명: 김준 (서명)
조사자	(소속) 학부	직급:	성명: 박진숙 (서명)
조사자	(소속) 학부	직급:	성명: 강태연 (서명)
조사자	(소속) 야생환경연구원 (갈매)	직급: 부장	성명: 박주혁 (서명)
조사자	(소속) 군산중앙고	직급: 석면안전관리인	성명: 이주환 (서명)

(모니터단구성원)