

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)지정건설		사업자등록번호 510-81-22010	
	주소 전라북도 전주시 완산구 바우배기2길 18-1 (전화번호 : 063-273-9122)			
건축물	건물명 : 군산경포초등학교		위치: 전북 군산시 백릉로 75	
	연면적(㎡)		작업기간 : 2018년 12월 28일 ~ 2019년 01월 23일	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : 548.5㎡			
측정기관	대표자 : (주)대한석면환경연구소 이금녀		사업자등록번호 : 418-81-30311	
	주소 : 전주시 덕진구 원장동길 5, 203호			
측정 일시	2019년 01월 07일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면(초과여부)
	#1	부지경계선	0.007	기준치미만
	#2	부지경계선	0.006	기준치미만
	#3	부지경계선	0.002	기준치미만
	#4	부지경계선	0.004	기준치미만
	#5	음압기공기배출구	0.005	기준치미만
	#6	위생설비입구	0.003	기준치미만
	#7	폐기물 반출구	0.001	기준치미만

측정 지점 위치(도식도)

뒷면별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.


2019 년 01 월 일

제출인 (주)지정건설

특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

1-1. 측정 지점 위치 (도식도)





대한석면환경연구소
Daehan Asbestos Environment Research Institute

■ Analysis Report ■

NO.2019-0107

☐ 의뢰자

상 호	(주)지정건설	대 표 자	심 덕 보
주 소	전북 전주시 완산구 바우배기2길 18-1		

☐ 비산농도측정

측 정 일 자	2019.01.07.	분 석 일 자	2019.01.07.~2019.01.08.
주 소	전북 군산시 백릉로 75 군산경포초등학교		
건 물 명	전북 군산시 백릉로 75 군산경포초등학교		

☐ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」
‘실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)’

☐ 분석결과

Analyst 박 인 수

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량 (L/min)	측정농도 (개/cm ³)	초과여부
1	부지경계선	#1	240	10.08	0.007	기준치미만
2	부지경계선	#2	240	10.06	0.006	기준치미만
3	부지경계선	#3	240	10.03	0.002	기준치미만
4	부지경계선	#4	240	10.05	0.004	기준치미만
5	음압기공기배출구	#5	40	10.07	0.005	기준치미만
6	위생설비입구	#6	40	10.07	0.003	기준치미만
7	폐기물 반출구	#7	40	10.06	0.001	기준치미만


1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2019. 01. 08.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이사



1-2. 측정사진



부지경계선 #1



부지경계선 #2



부지경계선 #3



부지경계선 #4



음압기공기배출구 #5



위생설비 입구 #6



폐기물 반출구 #7

[illegible]