

석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 1. 14.	학교명	군산경포초등학교	전화번호	063-445-0611
시간	10:00 ~ 11:00	소재지	군산시 백룡로 75	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	별관동						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
별관동	01	1층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	01	도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	01	3층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	01	체육전담실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	01	컴퓨터실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	01	4층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	01	밴드실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	01	골프장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 외부업체 직급:
 (소속) 환경부모회 직급:
 (소속) 바타엔지니어링 직급: 2급장리
 (소속) 환경신원분석 직급: 고문
 (소속) 대창건설 직급: 1장
 (소속) 군산경포초등학교 직급: 교장
군산백룡로초등학교 직급:

성명: 손희배 (서명)
 성명: 김명재 (서명)
 성명: 심승룡 (서명)
 성명: 김형성 (서명)
 성명: 김창근 (서명)
 성명: 이미란 (서명)