

## 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산경포초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사	1984	교사	5,475.00㎡	4 / 0
2	특별교실	1998	교사	755.00㎡	4 / 0
3	체육관	1998	강당/체육관	1,100.00㎡	2 / 0
4	식생활관	1998	급식실/식당	500.00㎡	1 / 0
5	창고2	1984	창고/차고	36.00㎡	1 / 0
6	창고3	1990	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
7	창고1	1990	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
8	변전실	2000	기타	38.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사	미확보	미적용		미실시
2	특별교실	미확보	미적용		미실시
3	체육관	미확보	미적용		미실시
4	식생활관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산경포초등학교장

