

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산용문초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	2002	교사	9,712.99㎡	4 / 1
2	신관(별관동)	2010	교사	2,052.80㎡	4 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	신관(별관동)	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산용문초등학교

