

# 석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 1. 31.	학교명	군산용원초등학교	전화번호	063-466-8238
시간	10 : 00 ~ 11 : 30	소재지	군산시 미룡로 32-8	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
01	본관(3동사)						

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관		1-3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		하이올린실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1층복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		돌봄교실	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			에어컨 배관능보
		3-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		수학교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층복도	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			화장실앞 방화셔터
		영어실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		5-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		5-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			청소재실시
		연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

조사자

(소속) 군산교육지원청 용원 초등학교	직급: 시설8급	성명: 김 하연	김하연 (서명)
(소속) //	직급: "	성명: 한 신숙	(서명)
(소속) //	직급: "	성명: 박영준	(서명)
(소속) //	직급: "	성명: 최운정	(서명)
(소속) 장복 안재민	직급: 대우	성명: 조민우	(서명)
(소속) (주)리뉴테크닉	직급: 리뉴테크닉	성명: 구리연	(서명)
(소속) (주)리뉴테크닉	직급: 김기원	성명: 김재원	(서명)
(주)군산주방건설	직급: 부장	성명: 박성근	(서명)
군산용원초	직급: 교장	성명: 손정희	(서명)
//	직급: 시설관리	성명: 박영준	(서명)



# 석면 잔재물 조사표









조사일	2019. 2 . 1 .	학교명	군산용문초등학교	전화번호	063-466-8238
시간	10 : 00 ~ 10 : 40	소재지	군산시 미룡로 32-8	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
이	본관동(3동사)						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동		돌봄교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		5-1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 군산 용문 초등학교	직급: 학 부 교	성명: 한 신 욱	(서명) 
(소속) "	직급: "	성명: 76 양근	(서명) 
(소속) "	직급: "	성명: 최 윤 정	(서명) 
조사자 (소속) "	직급: 교 장	성명: 손 경 희	(서명) 
(소속) "	직급: 시설관리	성명: 박 경 규	(서명) 
(소속) 선영 한재원	직급: 대 원	성명: 조 승 욱	(서명) 
(소속) (인) 생활체육지원	직급: 강사	성명: 장 대 욱	(서명) 
(소속) 위임장 위임장	직급: 부장	성명: 박 상 욱	(서명) 
군산교육지원청	직급: 시설장	성명: 김하연	(서명) 