

〈첨 부〉 조사표 양식

석면 잔재물 조사표

학교명	군산문호초등학교	대표자	이선순	전화번호	466-8238
소재지	전북 군산시 미룡로 32-8			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항			
조사건물 수 (석면 해체·제거 건축물)	2	의심 잔재물 발견 건물 수	—

세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
강당		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
교사1동		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	
---------------------	--

2023. 8. 16.

조사자
(모니터단
구성원)

(소속) 군산문호초등학교 직급 : 교감 성명 : 이명우 (서명)
 (소속) " 직급 : 주무관 성명 : 최유진 (서명)

" 직급 : 성명 : 김우진 (서명)
 " 직급 : 성명 : 김민서 (서명)
 외부전문가 직급 : 건축사 성명 : 최민서 (서명)
 실험실전문가 직급 : 사무국장 성명 : 류주익 (서명)
 (주) 세리온 직급 : 성명 : 조지영
 바나나건축사사무소 직급 : 건축사 성명 : 신태영 (서명)